


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ГИПСОВОГО СВЕТИЛЬНИКА «ATLAS 720»




Комплект светильника: **A** - купол, **Б** - основание (из 2-х частей), **В** - алюминиевая подложка с защитной лентой под светодиодную ленту.




В запланированном месте размещения светильника соберите, заранее, на потолке по указанным на схеме размерам каркас для установки светильника. Подведите электрический кабель и подключите к нему источник питания.




Покрасьте купол (A) светильника в необходимый цвет, не снимая защитной ленты с алюминиевой подложки (B).



Установите анкерный болт с крюком (входит в комплект светильника) в черновой потолок с учетом радиуса их установки от центра светильника 370 мм, мест размещения страховочных петель на куполе и места подключения (боковое отверстие в куполе) источника питания к светодиодной ленте.




Закрепите страховочные тросы (входят в комплект светильника) в страховочных петлях на куполе. С помощью страховочных тросов подвесьте купол (A), как указано на схеме, за анкерный болт с крюком в один уровень с каркасом для установки светильника.




Закрепите основание светильника к каркасу потолка саморезами (входят в комплект светильника)


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ГИПСОВОГО СВЕТИЛЬНИКА «ATLAS 720»





подключения светодиодной ленты к источнику питания.


ВНИМАНИЕ! НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕД РАБОТОЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ ОТКЛЮЧИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ!











купола и подключите через коннектор к источнику питания.

ВНИМАНИЕ! НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕД РАБОТОЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ ОТКЛЮЧИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ!